

スンコシ川の天然ダム (2014. 8. 2)



<http://www.nephub.com/latest-picture-of-sunkoshi-landslide/>

2014. 8. 2ネパールの東部コシ川の支流スンコシ川の上流で大規模な崩壊が発生し、Sindhupalchowk地方のMankha村とJure bazaarの70戸が被災、33名が死亡、百数十人の行方不明者の他、多数の負傷者が出ていている。

また、この崩壊により中国のチベットに通じる重要な道路であるArniko Highwayが不通となっており、ネパールの経済活動への影響を心配する声が出ている。

崩壊の直下流にはSunkoshi P.S.があり、3km上流のSanima H.Sが水没、川沿いにある他の発電所も含め電力供給への影響が懸念されると共に、形成された天然ダムの決壊による二次災害も懸念されている。貯水量は最大で800万m³と推定されているが、現時点では越流が始まっているが、大きな変化は見られない。

しかしながら、下流の11のVDCのほか、インドとの国境にある取水堰の門扉を全開にするなど、最大限の警戒が続いている。



<http://www.onlynepali.net/massive-landslide-blocks-sunkoshi-river-killing-6/>



<https://twitter.com/kathmandupost/status/495484816041574400/photo/1>



<http://www.afpbb.com/articles/-/3022156?pid=14150886>



<http://www.afpbb.com/articles/-/3022156?pid=14150486>



<http://www.afpbb.com/articles/-/3022156?pid=越流が始まり水路が見える>